

Instalación de mejora de hidrante 173 En tubería de distribución de 100 mm PVC

Simbología

- Hidrómetros Afectados (669)
- Hidrantes por Instalar
- Carreteras
- Zona Afectada 173

