

MEJORA PARA INSTALACIÓN DE HIDRANTE 116, SAN RAFAEL

Interconexión de mejora a válvula de 100 mm en el lado oeste
Interconexión de mejora a tubería de 75 mm en el lado este

Simbología

- Hidrómetros afectados (14)
- Hidrantes por Instalar
- Carreteras
- Mejora para instalación de hidrante 116

