

MEJORA PARA INSTALACIÓN DE HIDRANTE 164, SAN RAFAEL

Interconexión de mejora con tee normal en el lado sur en tubería de 50 mm PVC
Interconexión de mejora con tee partida en el lado norte en tubería de 100 mm PVC

Simbología

- Hidrómetros Afectados (3134)
- Hidrantes por Instalar
- Carreteras
- Mejora para instalación de hidrante 164
- Zona Afectada 164

