






# MEJORA PARA INSTALACIÓN DE HIDRANTE 80, HEREDIA, CUBUJUQUÍ

Interconexión de mejora con tee partida en lado oeste en tubería de 100 mm PVC  
Interconexión con tee normal en lado este en tubería de 50 mm PVC

## Simbología

-  Hidrantes por Instalar
-  Hidrómetros Afectados (591)
-  Carreteras
-  Mejoras para la instalación de hidrante 80
-  Zona Afectada 80

