







MEJORA PARA INSTALACIONES DE HIDRANTES 302 Y 303, CONCEPCIÓN, CALLE GUTIÉRREZ

Interconexión de mejora en válvula por el extremo oeste

Simbología

-  Hidrante por Instalar
-  Hidrómetros afectados (58)
-  Carreteras
-  Zona Afectada Mejora 302



Fábrica de Hongos